

Installationstester Zubehör



C177
P01120335
Leckstrommessung (0,5 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 52 mm



MN77
P01120460
Leckstrommessung (1 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 20 mm




C177A P01120336
Leckstrommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig) Oberwellenmessung (bis zur 50. Ordnung), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 52 mm



CEE-Adapter
16 A: **PJP-ADAFM-TETRA16**
32 A: **PJP-ADAFM-TETRA32**
63 A: **PJP-ADAFM-TETRA63**
für einfaches Prüfen von Isolationswiderstand + Drehfeldrichtung an CEE-Steckdosen



Teleskop-Prüstange
PJP-ATP180
Länge ausziehbar bis 180 cm, praktisch für die Durchgangsprüfung bei höherliegenden Objekten wie z.B. Deckenleuchten



Fußbodensonde
FUSSBODENSONDE
metallischer Dreifuß für Leitfähigkeitsmessung
- gemäß EN 1081 bei Fußbodenbelägen,
- gemäß ÖVE/ÖNORM E8001-6-61 bei Fußböden und Wänden



Tastspitze 4mm
P01101921
aufsteckbar auf 3-polige Messleitung mit 4 mm Stecker (P01295398, siehe 11), Set zu 3 Stk., je 1x rot, blau, grün, 1000V Cat IV




Krokoklemme
P01101922
aufsteckbar auf 3-polige Messleitung mit 4 mm Stecker (P01295398, siehe 11), Set zu 3 Stk., je 1x rot, blau, grün, 1000V Cat IV



Fernbedienungs-Tastkopf
P01102092
Bei der Isolationsmessung/ Durchgangsprüfung kann die Prüfung über die gelbe Taste am Tastkopf ausgelöst werden.



Ersatz tastspitze
P01101943
zu Fernbedienungstastkopf (P01102092, siehe 9)



3-polige Messleitung mit 4 mm-Stecker
P01295398
Farben: rot, blau, grün



3-polige Messleitung mit Schukostecker
P01295398



Transporttasche Nr. 22
P01298056
für Gerät und Zubehör
(exkl. Erdungsmesszubehör),
Abmessungen:
285 mm x 260 mm x 240 mm



DataView®
P01102095
Universelle Auswerte-Software
für die Erstellung und
Dokumentation von
Prüfprotokollen gemäß
ÖVE/ÖNORM E8001
inkl. Lizenznummer



Handtrageschleufe
P01298057



Ladegerät/Netzadapter
P01102129



Akku
P01296047
Lithium-Ion, 5,8 Ah,
Akkubetriebsdauer:
bis zu 24 Std. Betriebsdauer mit
autom. Abschaltung des Gerätes
Ladestation für Akku
P01102130 (ohne Bild)



Kratzschutzfilm (1 Stk.)
P01102094
schützt das Display vor
Kratzern, selbstklebend



2x Sicherheits-
messleitungen
P01295094
2 Stk., je 1x rot, schwarz,
3 m lang, 600V Cat IV



Umhängegurt für
Freihandbetrieb
P01298081



Komfort-Tragegurt
P01298082



Leitungsroller 30m mit
Gurt
P01295492

Zubehör für Erdungsmessung



P01102022

P01102025

P01102017



26

Transporttasche
P01298031

Art.-Nr.	Beschreibung	Bestandteile									
P01102020	Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30 m)										1
P01101999	Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30 m)										1
P01102021	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50 m)			1	1	1					
P01102022	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (100 m)		1	1		1				2	1
P01102023	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (150 m)	1	1			1				2	1
P01102024	Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (100 m)		1	1		1	1	1	4	1	1
P01102025	Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (150 m)	1	1			1	1	1	4	1	1
P01102030	Ergänzungssatz - 2 Erder (100 m)								1	1	2
P01102017	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder	Transporttasche mit 2 Erdern, 1 Haspel mit 15 m Messleitung (rot), 1 Haspel mit 10 m Messleitung (blau), 1 Haspel mit 5 m Messleitung (grün)									



27

Transporttasche
Prestige
P01298067